

Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America, Europe, and Australia.
For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor.

Warranty terms & conditions

- Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty.
Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
 - Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
 - Warranty mark/stickers are not removed or broken.Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
- Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
- Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
- Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser.
- You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
- If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.
Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America (usasupport@silverstonetek.com)
SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All power supplies should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions.
<http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only (support@silverstonetek.com)
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.

SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238
(standard international call charges apply)

For Europe (support.eu@silverstonetek.de)
For all other regions (support@silverstonetek.com)

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com


support@silverstonetek.com

Issue date: May, 2012

NO: G11216020

Installation guide

1.



ENGLISH

- Connect the power connector and the SAS connector onto CP05-SAS's IC board. Refer to the above diagram:
For SAS hard drives, connect the SAS connector to either Channel-1 or Channel-2, we recommend you to connect both.
For SATA hard drives, connect the SATA connector to Channel-1, use only the 180° SATA connectors.
- Secure the CP05-SAS onto the chassis.

DEUTSCH

- Verbinden Sie Netz- und SAS-Anschluss mit der IC-Platine des CP05-SAS. Beachten Sie das obigen Diagramm:
Bei SAS-Festplatten verbinden Sie den SAS-Anschluss entweder mit Kanal 1 oder Kanal 2; wir empfehlen die Verbindung beider Kanäle.
Bei SATA-Festplatten verbinden Sie den SATA-Anschluss mit Kanal 1; verwenden Sie nur 180°-SATA-Anschlüsse.
- Sichern Sie das CP05-SAS am Gehäuse.

FRANÇAIS

- Connectez le connecteur d'alimentation et le connecteur SAS sur la carte IC du CP05-SAS. Référez-vous au diagramme ci-dessus:
Pour les disques durs SAS, connectez le connecteur SAS au Canal-1 ou au Canal-2, nous vous recommandons de connecter les deux.
Pour les disques durs SATA, connectez le connecteur SATA au Canal-1, utilisez uniquement les connecteurs SATA 180°.
- Attachez le CP05-SAS sur le châssis.


ESPAÑOL

- Enchufa el conector de potencia en la clavija SAS en la placa CP05-SAS. Consulta el diagrama arriba:
Para discos duros SAS, enchufa el conector SAS bien en el Canal-1 ó el Canal-2, lo recomendamos que conecte ambos.
Para discos duros SATA, enchufa el conector SATA al Canal-1, use solo los conectores SATA de 180°.
- Fije el CP05-SAS en el chasis.

ITALIANO

- Collegare il connettore d'alimentazione ed il connettore SAS sulla scheda IC di CP05-SAS. Fare riferimento allo schema sopra:
Per i dischi rigidi SAS, collegare il connettore SAS a Channel-1 o Channel-2, si raccomanda di collegare entrambi.
Per i dischi rigidi SATA, collegare il connettore SATA a Channel-1, usare solo connettori SATA 180°.
- Fissare CP05-SAS al telaio.

2.



РУССКИЙ

- Подключите разъем питания и разъем SAS к печатной плате CP05-SAS. См схему выше:
В случае жесткого диска SAS, подключите разъем SAS к каналу-1 или каналу-2. Мы рекомендуем выполнить подключение к обоим.
В случае жесткого диска SATA, подключите разъем SATA к каналу-1. Используйте только разъемы 180° SATA.
- Закрепите CP05-SAS на корпусе.

繁體中文

- 先將電源線與硬碟排線插上CP05-SAS的電路板。
如上圖：SAS硬碟排線的Channel 1-1與Channel 1-2其中一個連接上就能用，但是最好是兩個都要接。
SATA硬碟，請將硬碟排線接上Channel 1-1。SATA排線限定使用180度的。
- 再將CP05-SAS鎖上機殼。

簡體中文

- 先将电源线与硬盘排线插上CP05-SAS的电路板。
如上图：SAS硬盘排线的Channel 1-1与Channel 1-2其中一个连接上就能用，但是最好是两个都要接。
SATA硬盘，请将硬盘排线接上Channel 1-1。SATA排线限定使用180度的。
- 再将CP05-SAS锁上机壳。

日本語


- CP05-SASのICボード上に、電力コネクタおよびSASコネクタを接続します。上図をご参照ください。
SAS/ハードディスクの場合、SASコネクタをチャンネル-1またはチャンネル-2のいずれかに接続してください、両方への接続が勧められます。
SATA/ハードディスクの場合、SATAコネクタをチャンネル-1に接続します。180° SATAコネクタのみを使ってください。
- CP05-SASをケースに固定します。

한국어


- 전원 커넥터와 SAS 커넥터를 CP05-SAS의 IC 보드에 연결합니다. 위의 다이어그램을 참조하십시오.
SAS 하드 드라이브의 경우 SAS 커넥터를 채널 1 또는 채널 2에 연결해도 되나, 둘 다 연결할 것을 권장합니다.
SATA 하드 드라이브의 경우 SATA 커넥터를 채널 1에 연결합니다. 이 경우 180° SATA 커넥터만 사용하십시오.
- CP05-SAS를 케이스에 고정합니다.

CP05-SAS can be used in conjunction with CP06 to ease cabling and reduce cluttering.

1.



3.



ENGLISH

1. Remove all plastic covers from the CP05-SAS.
2. Connect the CP06 onto the CP05-SAS.
3. Reinstall the plastic covers back onto the CP05-SAS.
4. Install onto the chassis.

DEUTSCH

1. Alle Kunststoffabdeckungen vom CP05-SAS entfernen.
2. CP06 mit dem CP05-SAS verbinden.
3. Kunststoffabdeckungen wieder am CP05-SAS anbringen.
4. Am Gehäuse installieren.

FRANÇAIS

1. Alle Kunststoffabdeckungen vom CP05-SAS entfernen.
2. CP06 mit dem CP05-SAS verbinden.
3. Kunststoffabdeckungen wieder am CP05-SAS anbringen.
4. Am Gehäuse installieren.


ESPAÑOL

1. Retire todas las cubiertas de plástico del CP05-SAS.
2. Conecte el CP06 en el CP05-SAS.
3. Reinstale las cubiertas de plástico en el CP05-SAS.
4. Instálelo en el chasis.


ITALIANO

1. Retire todas las cubiertas de plástico del CP05-SAS.
2. Conecte el CP06 en el CP05-SAS.
3. Reinstale las cubiertas de plástico en el CP05-SAS.
4. Instálelo en el chasis.

2.



4.



РУССКИЙ

1. Снимите все пластиковые крышки с CP05-SAS.
2. Подключите CP06 к CP05-SAS.
3. Установите пластиковые крышки обратно на CP05-SAS.
4. Выполните установку на корпус.

繁體中文

1. 先拆除所有 CP05-SAS 的塑膠蓋。
2. 將 CP06 的接頭插上所有 CP05-SAS 的電路板，全部組合在一起。
3. 安裝 CP05-SAS 的塑膠蓋鎖回去。
4. 最後在一起裝上機殼。

簡体中文

1. 先拆除所有 CP05-SAS 的塑料盖。
2. 将 CP06 的接头插上所有 CP05-SAS 的电路板，全部组合在一起。
3. 将 CP05-SAS 的塑料盖锁回去。
4. 最后在一起装上机壳。

日本語

1. CP05-SASからプラスチックカバーを全部取り外します。
2. CP05-SAS上にCP06を接続します。
3. CP05-SAS上にプラスチックカバーを戻します。
4. ケース上に取り付けます。

한국어

1. 모든 플라스틱 커버를 CP05-SAS에서 제거합니다.
2. CP06를 CP05-SAS에 연결합니다.
3. 플라스틱 커버를 다시 CP05-SAS에 설치합니다.
4. 새시에 설치.

Surge protection

ENGLISH

When two hard drives are connected to the same power cable, hot-swapping one drive while the other is used as a system drive will cause the system drive to fail due to power surge from hot swapping. The easiest way to avoid this problem is to install the hard drives onto different power cables. This will require an extra cable in your chassis (if modular PSU is used). If you require using the same power cable for both system drive and the hot-swap drive, we recommend:

1. If the system drive is installed at a fixed location inside the chassis, please connect the hard drive to the CP06 directly.
 2. Upgrade CP05 to CP05-SAS for your hot-swappable hard drive.
- In short, both the system hard drive and the hot-swap hard drive need to be protected from power surge with capacitor-equipped CP06 or CP05-SAS cables.

DEUTSCH

Wenn zwei Festplatten mit demselben Netzkabel verbunden sind, tritt beim Wechsel einer Festplatte im laufenden Betrieb, während die andere Festplatte im Systembetrieb läuft, aufgrund der Überspannung durch das Hot-Swapping ein Fehler der Systemfestplatte auf. Die einfachste Möglichkeit, dieses Problem zu verhindern, besteht darin, die Festplatten an verschiedenen Netzkabeln anzuschließen. Dies erfordert ein zusätzliches Kabel in Ihrem Gehäuse (bei Einsatz eines modularen Netzteils). Falls Ihre Systemfestplatte an einem festen Ort im Inneren des Gehäuses installiert ist, schließen Sie die Festplatte bitte direkt am CP06 an. Rüsten Sie CP05 für Ihre Hot-Swapping-Festplatte auf CP05-SAS auf. Kurzum: Sowohl Systemfestplatte als auch Hot-Swapping-Festplatte müssen durch mit einem Kondensator ausgestattete CP06- oder CP05-SAS-Kabel gegen Überspannung geschützt sein.

FRANÇAIS

Lorsque deux disques durs sont connectés au même cordon d'alimentation, le changement à chaud d'un disque pendant que l'autre disque est utilisé comme disque système peut causer une panne du système à cause d'une surtension causée par le changement à chaud. La méthode la plus facile pour éviter ce problème est d'installer les disques durs qui utilisent des cordons d'alimentation différents. Cela requiert un câble de plus dans votre châssis (si une PSU modulaire est utilisée). Si vous avez besoin d'utiliser le même cordon d'alimentation pour le disque système et le disque changeable à chaud, nous vous recommandons:

1. Si le disque système est installé dans un endroit fixe à l'intérieur du châssis, veuillez connecter le disque dur directement au CP06.
2. Mettez à jour le CP05 à CP05-SAS pour votre disque changeable à chaud.

En résumé, le disque dur système et le disque dur changeable à chaud doivent tous deux être protégés contre les surtensions, avec des câbles à condensateur CP06 ou CP05-SAS.

ESPAÑOL

Cuando dos discos duros se conectan al mismo cable de potencia, cambiar en caliente un disco mientras se usa el otro como disco de sistema podría provocar que el disco de sistema falle debido a una subida de tensión al cambiar en caliente. El modo más sencillo de evitar este problema es instalar los discos duros con cables de potencia distintos. Esto precisará de un cable extra en su chasis (si se usa una FA modular). Si necesita usar el mismo cable de potencia para el disco de sistema y el disco de cambio en caliente, le recomendamos:

1. Si el disco de sistema se instala en un lugar determinado dentro del chasis, conecte por favor el disco duro directamente al CP06.
2. Mejore el CP05 a CP05-SAS para su disco duro cambiante en caliente.

Para resumir, el disco de sistema y el disco duro para cambio en caliente necesitan estar protegidos de subidas de tensión con cables equipados con condensadores de capacidad del CP06 o CP05-SAS.

ITALIANO

Quando due dischi rigidi sono collegati allo stesso cavo d'alimentazione, l'hot-swap di una unità mentre l'altra è in uso come unità di sistema danneggerà l'unità di sistema a causa dello sbalzo di tensione provocato dall'hot-swap. Il modo più semplice per evitare questo problema è quello di installare i dischi rigidi su cavi d'alimentazione diversi. Questo richiederà un cavo supplementare nel telaio (se è usata una PSU modulare). Se avete è necessario usare lo stesso cavo d'alimentazione per l'unità di sistema e l'unità hot-swap, si raccomanda di:

1. Se l'unità di sistema è installata in una posizione fissa all'interno del telaio, collegare il disco rigido direttamente a CP06.
2. Aggiornare CP05 a CP05-SAS per il disco rigido hot-swap.

In breve, sia il disco rigido di sistema ed il disco rigido hot-swap devono essere protetti da sbalzi di tensione con cavi CP06 o CP05-SAS dotati di condensatore.

Hot-swap and AHCI

ENGLISH

To use SATA hot-swap function, the following needs to be fulfilled:

- The hard drive need to be installed onto the CP05.
- User a motherboard with AHCI function or SATA RAID cards.
- Correctly activate AHCI function. Please refer to the manual of the motherboard or the SATA RAID card.
- When installing the operating system (Windows XP SP2/Vista), run the SATA drivers first with a floppy drive.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) Alternatively, install Window 7 to ease installation.

DEUTSCH

Zum Einsatz der SATA-Hot-Swapping-Funktion muss Folgendes erfüllt sein:

- Die Festplatte muss am CP05 installiert sein.
- Verwenden Sie ein Motherboard mit AHCI-Funktion oder SATA-RAID-Karten.
- Aktivieren Sie die AHCI-Funktion ordnungsgemäß. Bitte beachten Sie die Anleitung des Motherboards oder der SATA-RAID-Karte.
- Bei Installation des Betriebssystems (Windows XP SP2/Vista) führen Sie die SATA-Treiber zuerst mit einem Diskettenlaufwerk aus.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) Alternativ installieren Sie zur Vereinfachung des Vorgangs Windows 7.

FRANÇAIS

Pour utiliser la fonction de changement à chaud SATA, vous avez besoin de ce qui suit:

- Le disque dur doit être installé dans le CP05.
- Utilisez une carte mère avec une fonction AHCI ou des cartes SATA RAID.
- Activez correctement la fonction AHCI. Référez-vous au manuel de la carte mère ou de la carte SATA RAID.
- Lorsque vous installez le système d'exploitation (Windows XP SP2/Vista), exécutez en premier les pilotes SATA avec un lecteur de disquette.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) Alternativement, installez Windows 7 pour faciliter l'installation.

ESPAÑOL

Para usar la función SATA de cambio en caliente, se necesita lo siguiente:

- El disco duro necesita ser instalado en el CP05.
- Use una placa base con función AHCI o tarjetas SATA RAID.
- Active correctamente la función AHCI. Por favor, consulte el manual de la placa base o la tarjeta SATA RAID.
- Cuando instale el sistema operativo (Windows XP SP2/Vista), ejecute primero los controladores SATA con ayuda de un disco.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) Como alternativa, instale Windows 7 para facilitar el proceso.

ITALIANO

Per usare la funzione hot-swap SATA, devono essere soddisfatte le seguenti esigenze:

- Il disco rigido deve essere installato su CP05.
- Usare una scheda madre con funzione AHCI o schede SATA RAID
- Attivare correttamente la funzione AHCI. Fare riferimento al Manuale della scheda madre o della scheda SATA RAID.
- Quando si installa il sistema operativo (Windows XP SP2/Vista), prima eseguire i driver SATA usando un dischetto floppy.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) In alternativa, installare Windows 7 per facilitare l'installazione.

РУССКИЙ

Когда жесткого диска подключены к одному кабелю питания, «горячая» замена одного из них (т.е., замена непосредственно в процессе работы), когда другой используется как системный диск, приводит к сбою системного диска из-за скачка напряжения. Простым способом избежания этой проблемы является подключение жестких дисков к разным кабелям питания. Это потребует дополнительного кабеля в корпусе (при использовании модульного блока питания). Если необходимо использовать один и тот же кабель питания как для системного диска, так и для диска, подлежащего «горячей» замене, мы рекомендуем:

1. Если расположение системного диска в корпусе фиксировано, подключите жесткий диск напрямую к CP06.
2. Обновите CP05 до CP05-SAS для жесткого диска, подлежащего «горячей» замене.

В общем, как системный жесткий диск, так и заменяемый жесткий диск должны быть защищены от скачка напряжения кабелями CP06 или CP05-SAS, которые снабжены конденсаторами.

繁體中文

當兩顆硬碟要連接在電源同一串電線上，這時如果其中一顆是要熱插拔的，另一顆是系統碟，則會因為突波的關係，熱插拔硬碟在插入時會導致系統碟的當機。最好做法，將兩顆硬碟分別安裝在電源供應器不同的輸出上，就可以避免這個問題。但是這樣會讓你系統使用的线材比較多（如果是模組化的電源）。如果系統碟與熱插拔硬碟要共用同一條電源線的話建議：

1. 如果系統碟安裝在機殼的固定位置，請在硬碟的電源接線前先安置CP06。
2. 熱插拔硬碟的接頭請由CP05升級為CP05-SAS。

總之就是系統碟與熱插拔硬碟兩顆都要增加電容保護。

簡体中文

当两颗硬盘要连接在电源同一串电源线，这时如果其中一颗是要热插拔的，另一颗是系统碟，则会因为突波的关系，热插拔硬盘在插入时会导致系统碟的当机。最好办法，将两颗硬盘分别安装在电源供应器不同的输出上，就可以避免这个问题。但是这样会让你系统使用的线材比较多（如果是模块化的电源）。如果系统硬盘与热插拔硬盘要共用同一条电源线的话建议：

1. 如果系统硬盘安装在机壳的固定位置，请在硬盘的电源接線前先安置CP06。
2. 熱插拔硬盘的接頭請由CP05升級為CP05-SAS。

总之就是系统硬盘与热插拔硬盘兩顆都要增加電容保護。

日本語

1. 各のハードディスクが同じ電源ケーブルに接続されていると、一方のドライブをホットスワップすると、システムドライブとして動作している他方のドライブがホットスワップからの電源サージにより、動作異常を起こす場合があります。この問題を進める最も簡単な方法は、異なる電源ケーブルに個々のハードディスクをインストールすることです。これは、ご使用のケースで余分のケーブルが必要となります(モジュラーPSU使用時)。システムドライブとホットスワップ用ドライブに同一の電源ケーブルを使う必要があるならば、以下の方法を自動的に行います。

1. システムドライブがケース内部の一定した場所に設置されるならば、直接ハードディスクをCP06に接続します。
2. ホットスワップ可能なハードディスクのために、CP05をCP05-SASにアップグレードします。

要するに、システムハードドライブとホットスワップ用ハードディスクは、コンデンサを装備したCP06またはCP05-SASケーブルで電源サージから保護されている必要があります。

한국어

2개의 하드 드라이브가 동일한 전원 케이블에 연결되어 있는 경우, 1개의 드라이브가 시스템 드라이브로 사용되는 다른 드라이브 1개의 드라이브를 핫스왑하면 핫스왑량으로 인한 서지 때문에 시스템 드라이브도 고장이 발생할 수 있다. 이러한 문제를 가장 쉽게 방지하려면 하드 드라이브를 서로 다른 전원 케이블에 설치하면 된다. 이를 위해 새시이 별도의 케이블이 필요합니다(모듈 방식의 PSU가 사용되는 경우). 시스템 드라이브와 핫스왑 드라이브 모두에 동일한 전원 케이블을 사용하면 되는 경우, 다음을 권장합니다. 1. AHCI 기능을 활성화합니다. 마더보드 또는 SATA RAID 카드의 설명서를 참조하십시오. 2. CP05를 핫스왑이 가능한 하드 드라이브용 CP05-SAS로 업그레이드하십시오. 즉, 축전지가 장착된 CP06 또는 CP05-SAS 케이블을 사용하여 시스템 하드 드라이브의 핫스왑 하드 드라이브를 전원 서지로부터 보호해야 합니다.

РУССКИЙ

Для использования функции «горячей» замены SATA, необходимо выполнить следующие:

- Жесткий диск необходимо установить CP05.
- Используйте материнскую плату с функцией AHCI или картами RAID-контроллеров SATA.
- Правильно активировать функцию AHCI. Обратитесь к руководству для материнской платы или карты RAID-контроллера SATA.
- При установке операционной системы (Windows XP SP2/Vista), сперва запустите драйверы SATA с дисков.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) Или установите Windows 7, для упрощения установки.

繁體中文

如果你需要使用SATA hot-swap功能，需要滿足以下條件：

- 安裝硬碟至有CP05接頭的插槽。
- 使用支援AHCI功能的主機板，或是SATA磁碟陣列卡。
- 正確的啟動AHCI功能，請詳細主機板或是磁碟陣列卡的說明書。
- 在安裝作業系統時 (Windows XP SP2/Vista) 先行載入SATA驅動程式 (需要軟碟機)。

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) 建議安裝Windows 7作業系統，以簡化安裝步驟。

簡体中文

如果你需要使用SATA hot-swap功能，需要滿足以下條件：

- 安裝硬碟至有CP05接頭的插槽。
- 使用支援AHCI功能的主機板，或是SATA磁碟陣列卡。
- 正確的啟動AHCI功能，請詳細主機板或是磁碟陣列卡的說明書。
- 在安裝作業系統時 (Windows XP SP2/Vista) 先行加載SATA驅動程序 (需要軟碟機)。

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) 建議安裝Windows 7操作系統，以簡化安裝步驟。

日本語

SATAホットスワップ機能を使用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- ハードディスクはCP05上にインストールすること。
- AHCI機能を装備したマザーボードまたはSATA RAIDカードを使用。
- AHCI機能を正しく有効にすること。マザーボードまたはSATA RAIDカードのマニュアルを参照ください。
- オペレーティングシステム (Windows XP Service Pack 2/Vista) をインストールするとき、フロッピードライブで最初にSATAドライバを起動させてください。

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) あるいは、インストールを容易にするため、Windows 7をインストールしてください。

한국어

SATA 핫스왑 기능을 사용하려면, 다음을 충족해야 합니다.

- 하드 드라이브가 CP05에 설치되어 있어야 합니다.
- AHCI 기능을 또는 SATA RAID 카드가 탑재된 메인보드를 사용해야 합니다.
- AHCI 기능을 올바르게 활성화해야 합니다. 메인보드 또는 SATA RAID 카드의 설명서를 참조하십시오.
- 운영 체제 (Windows XP SP2/Vista) 설치 시, 먼저 플로피 디스크용 SATA 드라이버를 실행하십시오.

(<http://www.youtube.com/watch?v=NoNiEMPNsEK>) 또는 Windows 7를 설치하여 용이하게 설치하십시오.